

Fasi di posa | Installation phases TAP-SYSTEM



Posa sul sottofondo

Adagiare il supporto Tap sul sottofondo **ad opportuno interasse**. Inserire al centro del supporto la vite Spike.

Starting the installation

Lay the Tap support on the substrate at the **appropriate distance** between centres. Insert the Spike screw into the center of the support.



Applicazione colla

Il tessuto costampato, integrato nel supporto offre una superficie di **aggrappo** ideale per la colla utilizzata per l'incollaggio delle ceramiche.

Glue application

The co-molded fabric, integrated into the support, offers an ideal **gripping** surface for the glue used for gluing ceramics.




Posa delle lastre

Adagiare le lastre sui **supporti trattati con la colla**, avendo cura che la stessa non sporchì le alette distanziatrici.

Laying tiles

Lay the ceramics on the **supports already treated with glue**, taking care that the glue does not exceeds on the spacer tabs of the calpesto.




Inserimento Cup

Avvitare le cupole Cup alle viti Spike fino a riscontrare una certa resistenza, tale da uniformare il piano di calpesto.

Cup insertion

Screw the Cup domes onto the Spike screws until you feel some resistance, enough to even out the level of the ceramics.




Tempo di asciugatura della colla

Attendere le indicazioni di asciugatura del produttore, della colla utilizzata.

Glue drying time

Follow the drying instructions of the manufacturer of the used glue.



Finalizzazione


Una volta completato il tempo di presa della colla, **rimuovere lo Spike con un semplice gesto**, recuperando i Cup per successivi utilizzi. La pavimentazione è così completata.

Finalization

Once the glue has set, **remove Spike with a simple gesture** and recover Dome for subsequent uses. The flooring is thus completed.

Accorgimenti di posa | Installation advices

FOCUS ON



Taglio dei supporti per il perimetro

In corrispondenza del perimetro e/o degli angoli del pavimento, procedere al taglio dei supporti Tap preintagliati, per essere divisi a metà o in quarti avvalendosi di un semplice cutter.

Cutting the supports for the perimeter

At the perimeter and/or corners of the floor, proceed with cutting the pre-cut Tap supports, to be divided in half or quarters using a simple cutter.



Compensatore Lucky

Per compensare piccole irregolarità del sottofondo si utilizza il **compensatore Lucky sotto il supporto Tap**. I petali di Lucky possono essere separati per raggiungere altezze diverse.

Lucky compensator

To compensate for small irregularities in the substrate, **the Lucky compensator is used under the Tap support**. Lucky's sectors can be separated to reach different heights.